

PHILIPPEVILLERoute du Moulin 59
5600 Philippeville

GPS X : 4.535960Y : 50.191640

Visitée le 29/07/2013

**1. Tableau synthétique**

ACCUEIL		PMR	
Guichets	NON	Parking	NON
Heures d'ouverture (Lun - Ven)		Facilités d'accès Gare	NON
Heures d'ouverture (Sam, dim, fériés)		Facilités d'accès guichets	/
Accueil PMR	NON	Facilités d'accès quais	OUI
Heures d'accueil (Lun - Ven)		Rampe mobile	NON
Heures d'accueil (Sam, dim, fériés)		Boucle d'induction	NON

BATIMENT		ACCES		QUAIS	
Guichets	NON	Bâtiment	NON	Nombre	1
Places assises	6	Couloir sous-voies	NON	Hauteur	Bas
Buffet	/	Passerelle d'accès	NON	Revêtement	Grav/dalles bét
Point Poste	/	Traversée des voies	NON	Abris couverts	3 + toit
Librairie	/	Escalator(s)	NON	Bancs sur les quais	6
Autres commerces	/	Ascenseur(s)	NON	Bancs dans les abris	0

EQUIPEMENTS		INFORMATION		PARKINGS	
Automates (int.)	0	Affiches horaires	OUI	Voitures	92
En service	/	Ecrans (intérieur)	NON	Voitures PMR	0
Automates (ext.)	0	Ecrans (extérieur)	NON	Prix	Gratuit
En service	/	Afficheur de quai	NON	Vélos (couverts)	15
Toilettes	OUI	Haut-parleurs	OUI	Vélos (non-couverts)	0
Toilettes PMR	NON	Dénomination	OUI	Prix	Gratuit

CORRESPONDANCES		REMARQUES	
Trains	NON	Présence de toilettes mais inaccessibles. Le toit sur le quai semble décoré pour Halloween 😊... Un abri avec plexi brisé. Salle d'attente repoussante.	
Bus	OUI		
Ravel	NON		
Signalisation	/		

Avec le soutien
De la WallonieSPW
Service public
de WallonieDEPARTEMENT DE LA STRATEGIE
DE LA MOBILITE
CELLULE FERROVIAIRE

2. Accès & Accueil des voyageurs

L'entrée du PANG est possible par la route ou le parking.



3. Bâtiment & Guichets

Plus de guichets dans le bâtiment, pas d'automate, reste une salle d'attente lugubre, taguée et puant l'urine.



4. Quais : Accès & Equipements

- Le PANG dispose d'un quai de type « bas » avec un revêtement de type « gravillons » et dalles en béton.



- Le quai dispose de 3 abris dont la structure est constituée de métal rouge et de plexiglas, un toit prolonge le bâtiment également. Pas de places assises dans les abris mais 6 sièges sur les quais.





- Des haut-parleurs et des éclairages sont disposés sur les quais.



5. Informations aux voyageurs

- Panneaux de dénomination non éclairés et affiches jaunes sur les quais et le bâtiment.





6. Parkings

Le PANG dispose de 2 parkings voitures avec 92 places au total, aucune pour les PMR.

ITURES	Nom	Parking voyageurs	Place de stationnement
	Propriétaire	SNCB-Holding	SNCB-Holding
	Gestionnaire	SNCB-Holding	Ville/Commune
	Exploitant	/	
	Type de parking	Extérieur	Extérieur
	Revêtement	Gravier	Asphalte
	Prix	Gratuit	Gratuit
	Capacité payant	0	0
	Capacité gratuit	68	24
	Capacité totale	68	24
	Taux d'occupation	< 90%	< 90 %



Avec le soutien
De la Wallonie



DEPARTEMENT DE LA STRATEGIE
DE LA MOBILITE
CELLULE FERROVIAIRE



Présence aussi d'un parking gratuit couvert et non sécurisé de 10 places pour vélos et 5 pour vélomoteurs:



2 roues	Nom	Abri à côté du BV
	Propriétaire	SNCB-Holding
	Gestionnaire	SNCB-Holding
	Type de parking	Couvert
	Tarifcation	Gratuit
	Contrôle accès	/
	Capacité payant	0
	Capacité gratuit	15
	Capacité totale	15
	Taux d'occupation	< 90%

7. Lignes, fréquences & correspondances

7.1 Lignes

Cette gare est desservie par la ligne 132 Charleroi-Sud – Couvin (terminus).

7.2 Fréquences

Les fréquences sont les suivantes :

- En semaine, un peu de tout : 1 IR / h / sens à peu près, quelques L et P.
- Le week-end : 1 L toutes les deux heures dans chaque sens.

Plus d'infos dans les brochures de ligne à l'adresse <http://mobility-brochures.b-rail.be/fr/brochures-de-ligne>.

7.3 Correspondances

- Dans cette gare, il n'y a aucune possibilité de correspondance avec d'autres trains.
- Le PANG semble desservi par les lignes des TEC.
- Pas de correspondance possible avec le Ravel.

8. Comptages

8.1 Comptage sur place

La visite de cette gare a été effectuée le lundi 29 juillet 2013 à 11 h. 1 personne sur le quai vers Bruxelles.

8.2 Comptages 2009

Les statistiques de 2009 indiquent un nombre moyen hebdomadaire de :

- 449 voyageurs en semaine
- 52 le samedi
- 62 le dimanche.

9. Remarques et constatations

Présence de toilettes mais inaccessibles.

Le toit sur le quai semble décoré pour Halloween ☺...

Un abri avec plexi brisé.

Salle d'attente repoussante.

10. L'avis des usagers

/



Avec le soutien
De la Wallonie



DEPARTEMENT DE LA STRATEGIE
DE LA MOBILITE
CELLULE FERROVIAIRE