































































































































































































Annexe 2 - Travaux effectués dans les autres PANG's

PANG's	Ligne	Aspects	2013	2014	Travaux effectués
Aye	162	Insalubrité			Nettoyage, rénovation des quais et des abords, haut-parleurs toujours défectueux
		Eclairage			
		Vandalisme			
		Fonct. H-P			
		Quais Hauts			
		Abris Quais			
Beignée	132	Insalubrité			Construction d'un couloir sous-voies.
		Eclairage			
		Vandalisme			
		Fonct. H-P			
		Quais Hauts			
		Abris Quais			
Berzée	132	Insalubrité			Création d'une place de parking « PMR ».
		Eclairage			
		Vandalisme			
		Fonct. H-P			
		Quais Hauts			
		Abris Quais			
Bleret	36	Insalubrité			Rénovation complète du PANG.
		Eclairage			
		Vandalisme			
		Fonct. H-P			
		Quais Hauts			
		Abris Quais			

PANG's	Ligne	Aspects	2013	2014	Travaux effectués
Callenelle	78	Insalubrité			Barrières et abris remis en couleur.
		Eclairage			
		Vandalisme			
		Fonct. H-P			
		Quais Hauts			
		Abris Quais			
Cambron-Casteau	90	Insalubrité			Barrières remises en couleur. Installation d'une nouvelle signalisation sur les quais.
		Eclairage			
		Vandalisme			
		Fonct. H-P			
		Quais Hauts			
		Abris Quais			
Court-Saint-Etienne	140	Insalubrité			Rénovation totale en cours.
		Eclairage			
		Vandalisme			
		Fonct. H-P			
		Quais Hauts			
		Abris Quais			
Ernage	161	Insalubrité			Rénovation des escaliers.
		Eclairage			
		Vandalisme			
		Fonct. H-P			
		Quais Hauts			
		Abris Quais			
Flawinne	130	Insalubrité			Rénovation complète du PANG.
		Eclairage			
		Vandalisme			
		Fonct. H-P			
		Quais Hauts			
		Abris Quais			

PANG's	Ligne	Aspects	2013	2014	Travaux effectués
Floreffe	130	Insalubrité			Construction d'un parking couvert pour les « 2 roues ».
		Eclairage			
		Vandalisme			
		Fonct. H-P			
		Quais Hauts			
		Abris Quais			
Franière	130	Insalubrité			Construction d'un parking couvert pour les « 2 roues ».
		Eclairage			
		Vandalisme			
		Fonct. H-P			
		Quais Hauts			
		Abris Quais			
Gastuche	139	Insalubrité			Nettoyage des quais et des abords.
		Eclairage			
		Vandalisme			
		Fonct. H-P			
		Quais Hauts			
		Abris Quais			
Haversin	162	Insalubrité			Rénovation complète du PANG, création d'un couloir sous-voies et d'un pont routier suite à la suppression du passage à niveau.
		Eclairage			
		Vandalisme			
		Fonct. H-P			
		Quais Hauts			
		Abris Quais			

PANG's	Ligne	Aspects	2013	2014	Travaux effectués
Hennuyères	96	Insalubrité	●	●	Construction d'un nouveau parking avec 4 emplacements « PMR ».
		Eclairage	●	●	
		Vandalisme	●	●	
		Fonct. H-P	●	●	
		Quais Hauts	●	●	
		Abris Quais	●	●	
Houraing	90	Insalubrité	●	●	Rénovation de deux abris.
		Eclairage	●	●	
		Vandalisme	●	●	
		Fonct. H-P	●	●	
		Quais Hauts	●	●	
		Abris Quais	●	●	
Lens	90	Insalubrité	●	●	Rénovation du parking.
		Eclairage	●	●	
		Vandalisme	●	●	
		Fonct. H-P	●	●	
		Quais Hauts	●	●	
		Abris Quais	●	●	
Maffle	90	Insalubrité	●	●	Aménagement du parking avec 4 emplacements et accès au quai pour les « PMR ».
		Eclairage	●	●	
		Vandalisme	●	●	
		Fonct. H-P	●	●	
		Quais Hauts	●	●	
		Abris Quais	●	●	
Pécrot	139	Insalubrité	●	●	Rehaussement des quais et installation de nouveaux abris.
		Eclairage	●	●	
		Vandalisme	●	●	
		Fonct. H-P	●	●	
		Quais Hauts	●	●	
		Abris Quais	●	●	

PANG's	Ligne	Aspects	2013	2014	Travaux effectués
Sart-Bernard	162	Insalubrité			Rénovation complète du PANG.
		Eclairage			
		Vandalisme			
		Fonct. H-P			
		Quais Hauts			
		Abris Quais			
Spa-Géronstère	44	Insalubrité			Rénovation du revêtement du quai.
		Eclairage			
		Vandalisme			
		Fonct. H-P			
		Quais Hauts			
		Abris Quais			
Yves-Gomezée	132	Insalubrité			Rénovation complète du quai.
		Eclairage			
		Vandalisme			
		Fonct. H-P			
		Quais Hauts			
		Abris Quais	